

# **STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR**

---

**CURS 5**

**DIAGRAME BINARE DE ECHILIBRU**

**DIAGRAMA FE-C.**

**CRISTALIZAREA ALIAJELOR IN SISTEMUL Fe – Fe<sub>3</sub>C.**

## Diagrama cu solubilitata limitata si formare de eutectic

Exista o solubilitate limitata


B      in      A      (c %)    solutia solida  $\alpha$

A                B      (d %)    solutia solida  $\beta$

$\alpha, \beta$  – solutii solide marginale

Eutecticul :      $L_E \xrightarrow{t_E} (\alpha + \beta) = E$


## Diagrama cu solubilitate limitata si formare de eutectic




## Diagrama cu solubilitata limitata si variabila si formare de eutectic

- Exista o solubilitate limitata  $A(B) = \alpha$  si  $B(A) = \beta$
- Solubilitatea scade cu temperatura  
(cazul cel mai frecvent)  
→ separare secundara de  $\beta''$  in jurul grauntilor  $\alpha$  si de  $\alpha''$  in  
jurul grauntilor  $\beta$ ; separarile formeaza o retea
- Solutiile solide ating saturatia (concentratia maxima) la  
temperatura eutectica:  $\alpha_C$  ,  $\beta_D$

## Diagrama cu solubilitata limitata si variabila si formare de eutectic



# Diagrama cu solubilitata limitata si variabila si formare de eutectic




Ag-Cu Crystal Structure Data

Phase	Pearson Symbol	Struktur Bericht	Prototype	Model
fcc	cF4	A1	Cu	RK

# REGULA PARGHIEI


**Regula parghiei:** Se traseaza segmentul de izoterma intre concentratiile fazelor / constituentilor structurali si se considera punctul de echilibru in concentratia aliajului. Cantitatea procentuala a unei faze / constituent structural este egala cu raportul dintre segmentul de izoterma opus concentratiei si segmentul total.



*Diagrama cu insolubilitate totala;  
aplicarea regulii parghiei pentru faze*

$$A_{faza} = \frac{d}{c + d} \times 100[\%]$$

$$B_{faza} = \frac{c}{c + d} \times 100[\%]$$



*Diagrama cu insolubilitate totala;  
aplicarea regulii parghiei pentru  
constituentei structuralei*


$$A_{const.struct.} = \frac{b}{a + b} \times 100[\%]$$

$$E = \frac{a}{a + b} \times 100[\%]$$

# Diagrame cu transformari alotropice ale componentilor

## Diagrame cu eutectoid

- **Eutectoid:** Amestec mecanic rezultat prin descompunerea izoterma a unei solutii solide de concentratie determinata



Intre A<sub>β</sub> si B<sub>β</sub> : solubilitate totala – solutia solida γ;

Intre A<sub>α</sub> si B<sub>α</sub>: insolubilitate totala

Eutectoid:




## DIAGRAMA Fe-C

- **Punctele critice ale fierului – 2 transformari alotropice + temperatura Curie**
- **$T_s = 1539^\circ\text{C}$  → Fea**
- **$A_4 = 1394^\circ\text{C}$  – transformarea alotropica ;**
- **$A_3 = 912^\circ\text{C}$  – transformarea alotropica ;**
- **[ $A_2 = 770^\circ\text{C}$  (temperatura Curie)]**

# DIAGRAMA Fe-C

Sistemul stabil: Fe – grafit

**Sistemul metastabil: Fe –  $\text{Fe}_3\text{C}$  (cementita)**



## Faze si constituenti structurali

### 1. Faze

**Ferita** solutie solida  $\text{Fe}\alpha(\text{C})$  – c.v.c.



(~80 – 90 HB,  $\text{Rm} \approx 250 – 300 \text{ MPa}$ ,  $\text{A} \approx 25 – 40 \%$ );

**Austenita** solutie solida  $\text{Fe}\gamma(\text{C})$  – c.f.c.  
(ductilitate mare)

in aliajele binare nu apare la temperatura ambianta;

**Cementita** compus chimic cu formula  $\text{Fe}_3\text{C}$   
6.67% C  
duritate mare (>700 HB), fragilitate;

## DIAGRAMA Fe-C




# DIAGRAMA Fe-C

## 2. Constituenti eterogeni

Perlită

eutectoid




(200 – 220 HB, Rm≈750 – 800 MPa, A≈10 – 12 %)

la echilibru, lamele de cementita pe fond de ferita;

Ledeburita



eutectic



dura si fragila

constituent tipic in fontele albe;

# DIAGRAMA Fe-C




$P_L$  – perlita lamelara (echilibru)

$P_G$  – perlita globulara (prin tratament ulterior)

$L$  – ledeburita (temperatura ambianta)

# DIAGRAMA Fe-C



# DIAGRAMA Fe-C

## Oteluri – aliajele de la 0 la 2.11%C

feritice (max.0.05%C)

hipoeutectoide (0.05 – 0.77%C)  $F + P$

eutectoide (~0.77%C)  $P$

hipereutectoide (0.77 – 2.11%C)  $P + C''$




## Fonte albe – aliajele de la 2.11 la 6.67%C

hipoeutectice (2.11 – 4.3%C)  $P + C'' + Led$


eutectice (~4.3%C)  $Led$

hipereutectice (4.3 – 6.67%C)  $Led + C'$


# Otel cu 0.01%C (feritic)






# Otel cu 0.77% C (eutectoid)




$$L \rightarrow L + A \rightarrow A (727^\circ\text{C}) \rightarrow P = (F + C)$$




# Otel hipoeutectoid ( $\sim 0.01 - 0.77\%C$ )






Atac chimic: Nital 3%  
Otel cu 0.2%C



Atac chimic: Nital 3%  
Otel cu 0.35%C




Atac chimic: Nital 3%                    x635  
Otel cu 0.45%C



Atac chimic: Nital 3%                    x500  
Otel cu 0.65%C

# Determinarea aproximativa a duritatii si rezistentei pentru un otel hipoeutectoid (0.4% C) in stare de echilibru – Regula parghei




$Rm [MPa] \approx 3.5 \times HB$   
(Pentru oteluri hipoeutectoide in stare de echilibru)

$$HB_{Otel} = C_{Perlita} \times HB_{Perlita} + C_{Ferita} \times HB_{Ferita}$$

$$C_{Perlita} \approx \frac{0.4}{0.77} = 0.52 \quad C_{Ferita} \approx \frac{0.77 - 0.4}{0.77} = 0.48$$

# Otel hipereutectoid (0.77 – 2.11% C)




$L \rightarrow L + A \rightarrow A \rightarrow A + C'' \rightarrow P + C''$



Atac chimic: Nital 3%       $\times 1000$   
Otel cu 1.4% C

# Fonta alba eutectica (4,3% C)



$\text{L} \rightarrow (\text{A} + \text{C}) = \text{Led } 1148^\circ\text{C}$

$\text{Led} \rightarrow \text{Led.transformata } 727^\circ\text{C}$




Atac chimic: Nital 3%


x650

Fonta alba eutectica

# Fonta alba hipereutectica (4.3 – 6.67% C)




$L \rightarrow L + C' \rightarrow \text{Led} + C' \rightarrow \text{Led.tr.} + C'$



Atac chimic: Nital 3%      x500  
Fonta alba cu 5% C

# Fonta alba hipoeutectica (2.11 – 4.3% C)



$L \rightarrow L + A \rightarrow \text{Led} + A + C'' \rightarrow \text{Led.tr.} + P + C''$



Atac chimic: Nital 3%  $\times 1000$   
Fonta alba cu 3%C

# Intrebari de autoevaluare

1. Din ce este alcătuit, la temperatura ambiantă, eutecticul în diagrama cu solubilitate limitată? Dar în cea cu solubilitate limitată și variabilă?
2. Care este aspectul fazelor secundare în diagrama cu solubilitate limitată și variabilă?
3. Într-un sistem de aliaje A-B cu solubilitate limitată și variabilă, saturatia solutiei solide a este 25% B la temperatura eutectica și 5% B la temperatura ambiantă. Care este concentratia procentuala a fazelor si constituentilor structurali in aliajul cu 15% B la temperatura ambianta?
4. Care sunt punctele critice ale fierului?
5. În ce stare se gaseste fierul la 800°C? Care sunt proprietatile lui?
6. Prin ce difera sistemul stabil Fe-C de cel metastabil?
7. Care sunt solutiile solide în diagrama Fe-C?
8. Definiti fazele sistemului Fe- $\text{Fe}_3\text{C}$ . Care sunt proprietatile lor?
9. Ce este perlita? Dar ledeburita?
10. Ce constituent structural eterogen este specific fontelor albe?
11. Din ce aliaje Fe-C poate lipsi ferita la temperatura ambianta?
12. Ce sunt otelurile? Dar fontele albe?
13. Ce constituenti structurali au fontele albe hipoeutectice? Dar cele hipereutectice?
14. Care sunt constituentii structurali într-un oțel hipoeutectoid? Dar într-unul hipereutectoid?

# Intrebări de autoevaluare

15. Care sunt fazele într-un oțel hipoeutectoid? Dar într-unul hipereutectoid?
16. Ce structură are un oțel cu 0.5%C la 650°C?
17. Ce structură are un oțel cu 1.8%C la 750°C?
18. Ce structură are un oțel cu 0.2%C la 800°C?
19. Care sunt constituenții structurali în fontele albe hipoeutectice?
20. Care sunt constituenții structurali în fontele albe hipereutectice?
21. Prin ce diferă ledeburita de la 800°C de cea de la 200°C?
22. Care sunt aliajele binare Fe-C în care nu apare perlita la temperatură ambientă?
23. Care este conținutul de perlită într-un oțel cu 0.35%C? Dar într-unul cu 1.5%C?
24. Care este conținutul de ferită liberă într-un oțel cu 0.55%C? Cum apare aceasta?
25. Care este conținutul de cementită liberă într-un oțel cu 1.3%C? Cum apare aceasta?
26. Care este diferența dintre aspectul rețelei de ferită liberă într-un oțel cu 0.6%C și al celei de cementită într-un oțel cu 1.2%C?
27. Care este cantitatea de ferită într-o fontă albă cu 3.5%C? Cum apare aceasta?
28. Care este duritatea unui oțel cu 0.65%C aflat în stare de echilibru? Dar rezistența de rupere la tractiune?